

MEDICIONES

REH.REFOR.REPARAC.EDIFICIO ADMINIST. C/.HNOS.MACHADO. ALMERIA.

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD
	CAPÍTULO B MEJORAS DE EFICIENCIA AMBIENTAL	
	SUBCAPÍTULO B.2 SUSTITUCION REVESTIMIENTOS INTERIORES Y CARPINTERIA	
	APARTADO B.2.2 SUSTITUCION O REPOSICION DEL PAVIMENTO	
10SNS000159	<p>* m2 REPARACION, PULIDO Y ABRILLANTADO SOLERIA DE MARMOL</p> <p>Reparación de solería de mármol existente, saneando huecos y poros de las baldosas, pulido y abrillantado mecánicos, mediante extendido de lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado o rebaje, con una muela de 60, según el tipo de piedra natural y el estado en que se encuentre el pavimento; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano 120; extendido de una nueva lechada de las mismas características que la primera; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano 120; y abrillantado con muelas de 400 o superior, previa aplicación de líquido cristalizador. Medida la superficie reparada.</p>	2.082,73

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD
CAPÍTULO D INTERVENCION PARA MEJORAR LA HABITABILIDAD		
SUBCAPÍTULO D.4 INDEPENDIZACION DE SECTORES DE ARCHIVO Y GARAJE EN SOTANO		
10STS40510	<p>* m2 REPOS.REPARACION, PULIDO Y ABRILLANTADO SOLERIA DE TERRAZO</p> <p>Reposición de solería de terrazo en zonas demolidas por tabiques, reparación del resto de solería en la planta, saneando huecos y poros de las baldosas, pulido y abrillantado mecánicos, mediante extendido de lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado o rebaje, con una muela de 60, según el tipo de baldosa y el estado en que se encuentre el pavimento; pulido basto, con abrasivo de grano 120; extendido de una nueva lechada de las mismas características que la primera; pulido basto, con abrasivo de grano 120; y abrillantado con muelas de 400 o superior, previa aplicación de líquido cristalizador, p.p. de las reposiciones de solería por las demoliciones de los tabiques. Medida la superficie ejecutada.</p>	1.435,17
SUBCAPÍTULO D.8 REFORMA PLANTA BAJA OCUPADA POR DGT		
10SNS000159	<p>* m2 REPARACION, PULIDO Y ABRILLANTADO SOLERIA DE MARMOL</p> <p>Reparación de solería de mármol existente, saneando huecos y poros de las baldosas, pulido y abrillantado mecánicos, mediante extendido de lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado o rebaje, con una muela de 60, según el tipo de piedra natural y el estado en que se encuentre el pavimento; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano 120; extendido de una nueva lechada de las mismas características que la primera; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano 120; y abrillantado con muelas de 400 o superior, previa aplicación de líquido cristalizador. Medida la superficie reparada.</p>	430,73