

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

(9) ITV ALMERIA
PARQUE LA CEPA Nº 50
(3) 04230 HUERCAL DE ALMERIA
(ALMERIA)

Verificaciones industriales de
Andalucía, S. A.

Consejería de Industria,
Energía y Minas

Junta
de Andalucía



IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN Y DEL VEHÍCULO:

Estación: 0411 Nº línea: 2
Clasificación: 24 00 (5) Categoría: N1
(2) Matrícula actual: 5844KMJ (E)
Fecha 1ª matriculación: 28-06-2018
(1) Bastidor: VF77ABHY6J650466
Contraseña homologación: e2*2007/46*0002*30
Nº Inspección: 11001-24-006753/2
Tipo de Inspección: Periódica
(3) Fecha de inspección: 19-07-2024
(4) Nº Kilómetros: 87.701 Hora: 10:35 - 10:54

ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN:

CLASE Y ORDEN: (Inspección realizada conforme al R.D. 920/2017, de 23-10-2017 y R.D. 866/2010, de 02-07-2010)

Orden: 1
Clase 00.00.00 Ordinaria periódica

ÍTEM INSPECCIONADOS SEGÚN LA SECCIÓN I DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN:

Inspector/a: 3130
Puntos inspeccionados: Los que se indican al dorso

MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN:

EMISIONES prueba realizada con opacómetro OPA-9023 y comprobador OBDII OBD-15830

Ciclo	1	0,01 m-1 / 4.650 rpm	Opacidad	0,01 m-1	Temperatura	85 °C
-------	---	----------------------	----------	----------	-------------	-------

FRENADO prueba realizada con frenómetro FRN-15878

Freno servicio				Freno estacionamiento			
Eje	F izq (kN)	F der (kN)	Deseq (%)	F izq (kN)	F der (kN)	R izq (%)	R der (%)
1	3,51	3,64	3,57	---	---	3,57	3,61
2	2,43	2,36	2,88	1,94	2,02	1,47	8,11
Eficacia	89,13 %			29,56 %			

ALINEACIÓN prueba realizada con placa alineadora PAL-15884

Eje 1	-5 m/Km
-------	---------

(6) RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN:

No se han encontrado defectos

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN:

(7) FAVORABLE

Su vehículo HA SUPERADO LA INSPECCIÓN.

Debe colocar el distintivo que le entrega el inspector en el ángulo superior derecho del parabrisas. Si su vehículo carece del mismo, colóquelo en un lugar visible.

(10) OBSERVACIONES:

Este informe actualiza y anula al informe nº 11001-24-006753.



(9) Firma inspección: 3130

Firma tarjeta + ITV: 3130
0411

Tarifa: 40,89 €



CITA ITV

Coordenadas geográficas: 36,8725 -2,4434

