

Comunidad de Prop. Edificio:

Ed. Alba Patlo Iglesias 109

1. N° de Plantas:

☒ 5

+ acceso al terrado en este sellano este la caja del ascensor que hay que limpiar el terrado

Acceso a Terrado: Si ☒ No ☐

Bajada Garaje -1

☐ -2

☐

2. Suelos pasillos:

Terrazo ☒

Mármol ☐

Gres ☐

Granito ☐

Color:

Brillo:

Suelo escaleras:

Terrazo ☐

Mármol ☒

Granito ☐

Color:

3. Bajada Garaje:

1

☒

2

☐

4. Barandas:

Cristal ☐

Madera ☐

Metálica ☐

Pasamanos: Si ☒

No ☐

1 extintor por planta

5. Puertas cortafuegos:

Si ☐

No ☒

7. Ventanas en plantas:

☐

escaleras:

☒

Cristal opaco ☐

Transparente ☐

esta abierta

Ventanas se abren:

Parte Alta

Si ☐

No ☐

Parte Baja

Si ☐

No ☐

Se abren todas

PORTAL

8. Suelo portal:

Terrazo ☐

Mármol ☐

gres ☐

Granito ☒

Brillo: Si ☐

No ☐

Color:

9. Espejos en portal:

Si ☒

No ☐

Plantas ornamentales

Si ☐

No ☒

10. N° de Ascensores:

1

☐

11. Revestimientos:

Mármol ☐

Madera ☐

forrada de Puerta de acero y espejo

12. Bajada a Garaje Por:

Escaleras ☒

Ascensor ☐

13. Rellano acceso a Garaje:

Si ☐

No ☒

de marmol y madera

PUERTA CALLE

14. Puerta calle: Con Herraje:

☐

Acero inox. ☒

Cristal se abre

Si ☐

No ☒

GARAJE

15. Rampa Garaje Exterior:

Si ☐

No ☐

Montacargas

Si ☐

No ☐

16. N° de Plazas:

☐

Ventanas:

Si ☐

No ☒

17. Puerta garaje: