

2º 6 ANTONIA (PARA VISITAR EL EDIFICIO),

DATOS CONTACTO: PILAR QUINTANA (MUJER PRESIDENTE)

COMUNIDAD: AVD. DEL MAR 37. (ANCLA A LA 120)

DIRECCION: Avd. Del Mar 37.



PORTAL

SUELO: MARMOL BEIGE

REVESTIMIENTOS: MARMOL 1/2 ALTURA

ASCENSORES: 2

ESPEJOS Y CRISTALES:

PUERTA: DOBLE PUERTA DE HERRAJES ALTA.

ELEM. DECORATIVOS:

SOPORTAL:

OTROS: MEDIANO / RAMPAS.

RELLANOS / PASILLOS

PLANTAS: 3 + ATICO + SUBIDA TERRADA + 1 BAJADA GARAJE

SUELOS: TERRAZO BLANCO

TAMANO: PREDIANO GRANDE (ATICO MEDIANO)

ELEM.TECNICOS: EXTINGUEDORES

PUERTAS CORTAFUEGOS: NO

VENTANAS: 2 POR PLANTA OPACA CORREDERA

REVEST.ASCENSORES:

OTROS: REVESTIM. 1/2 ALTURA GRES

ESCALERAS

SUELOS: MARMOL BEIGE

BARANDAS: METAL

VENTANAS: 1x PLANTA REPISETA OPACA

OTROS:

ACCESOS GARAJE

SUELOS: MARMOL BEIGE

RELLANOS:

PUERTAS :

PLANTAS: 1

OTROS:

GARAJE

PLANTAS:

PLAZAS:

ESTADO SUELO:

TUBOS:

REJILLAS VENTILACION:

PUERTA ACCESO VEHICULOS:

RAMPAS:

REJILLAS DESAGÜE:

OTROS:

ZONAS COMUNES

TAMAÑO:

SUELO:

ELEM. MOBILIARIO:

PUERTAS: