

Comunidad de Prop. Edificio: San Antonio

1. N° de Plantas: ☒ 4 Acceso a Terrado: Si ☒ No ☐ Bajada Garaje -1 ☐ -2 ☐
2. Suelos pasillos: Terrazo ☒ Mármol ☐ Gres ☐ Granito ☐ Color: creta Brillo: no
Suelo escaleras: Terrazo ☐ Mármol ☒ Granito ☒ viejo Color: blanco Brillo: no
3. Bajada Garaje: 1 ☐ 2 ☐
4. Barandas: Cristal ☐ Madera ☐ Metálica ☐ Pasamanos: Si ☒ No ☐
5. Puertas cortafuegos: Si ☐ No ☒
7. Ventanas en plantas ☐ escaleras: ☐ Cristal opaco ☐ Transparente ☐
Si
Ventanas se abren: Parte Alta Si ☐ No ☐ Parte Baja Si ☐ No ☐

PORTAL

8. Suelo portal: Terrazo ☐ Mármol ☐ gres ☒ Granito ☐ Brillo: Si ☐ No ☐ Color: Crema
9. Espejos en portal: Si ☐ No ☒ Plantas ornamentales Si ☐ No ☐
10. N° de Ascensores 1 viejo 11. Revestimientos: Mármol ☒ Madera ☐
12. Bajada a Garaje Por: Escaleras ☐ Ascensor ☐
13. Rellano acceso a Garaje: Si ☐ No ☐

PUERTA CALLE

14. Puerta calle: Con Herraje: ☒ Acero inox. ☐ Cristal se abre Si ☒ No ☒ el alto

GARAJE

15. Rampa Garaje Exterior: Si ☐ No ☐ Montacargas Si ☐ No ☐
16. N° de Plazas ☐ Ventanas: Si ☐ No ☐
17. Puerta garaje: