

Comunidad de Prop. Edificio: SAN MARTIN, N° 2

1. N° de Plantas 3 Acceso a Terrado: Si ☐ No ☒ Bajada Garaje - 1 ☒ - 2 ☐
2. Suelos pasillos: Terrazo ☐ Mármol ☐ Gres ☐ Granito ☒ Color: oscuro Brillo: natural
Suelo escaleras: Terrazo ☐ Mármol ☐ Granito ☒ Color: oscuro
3. Bajada Garaje: 1 ☐ 2 ☐
4. Barandas: Cristal ☐ Madera ☐ Metálica ☒ Pasamanos: Si ☐ No ☒
5. Puertas cortafuegos: Si ☐ No ☒
7. Ventanas en plantas ☐ escaleras: ☒ Cristal opaco ☒ Transparente ☐
se abren
- Ventanas se abren: Parte Alta Si ☐ No ☐ Parte Baja Si ☐ No ☐

PORTAL

8. Suelo portal: Terrazo ☐ Mármol ☐ gres ☐ Granito ☒ Brillo: Si ☒ No ☐ Color: oscuro
natural
9. Espejos en portal: Si ☐ No ☒ Plantas ornamentales Si ☐ No ☒
10. N° de Ascensores 1 11. Revestimientos: Mármol ☒ Madera ☐
12. Bajada a Garaje Por: Escaleras ☐ Ascensor ☐
13. Rellano acceso a Garaje: Si ☐ No ☐

PUERTA CALLE

14. Puerta calle: Con Herraje: ☒ Acero inox. ☐ Cristal se abre Si ☒ No ☐

GARAJE

15. Rampa Garaje Exterior: Si ☐ No ☐ Montacargas Si ☐ No ☐
16. N° de Plazas ☐ Ventanas: Si ☐ No ☐
17. Puerta garaje: