

Comunidad de Prop. Edificio: Unso de Molino 30

1. N° de Plantas ☒ 7 Acceso a Terrado: Si ☒ No ☐ Bajada Garaje - 1 ☐ - 2 ☐

2. Suelos pasillos: Terrazo ☒ Mármol ☐ Gres ☐ Granito ☐ Color: gris Brillo: no
Suelo escaleras: Terrazo ☐ Mármol ☒ Granito ☐ Color: blanco

3. Bajada Garaje: 1 ☐ 2 ☐

4. Barandas: Cristal ☐ Madera ☐ Metálica ☐ Pasamanos: Si ☒ No ☐

5. Puertas cortafuegos: Si ☐ No ☒

vidrieras
7. Ventanas en plantas ☐ escaleras: ☐ Cristal opaco ☐ Transparente ☐

Ventanas se abren, Parte Alta Si ☐ No ☐ Parte Baja Si ☐ No ☐

PORTAL

8. Suelo portal: Terrazo ☐ Mármol ☐ gres ☐ Granito ☒ Brillo: Si ☒ No ☐ Color: claro
nuevo natural

9. Espejos en portal: Si ☒ No ☐ Plantas ornamentales Si ☐ No ☒

10. N° de Ascensores ☐ 11. Revestimientos: Mármol ☐ Madera ☐

12. Bajada a Garaje Por: Escaleras ☐ Ascensor ☐

13. Rellano acceso a Garaje: Si ☐ No ☐

PUERTA CALLE

14. Puerta calle: Con Herraje: ☐ Acero inox. ☒ sin problemas Cristal se abre Si ☐ No ☐

GARAJE

15. Rampa Garaje Exterior: Si ☐ No ☐ Montacargas Si ☐ No ☐

16. N° de Plazas ☐ Ventanas: Si ☐ No ☐

17. Puerta garaje: